





VIEW A–A



VIEW B–B

TERMINAL

1P2

2S18	202E	1	202D	1TB5–5
2S18	203E	2	203D	1TB5–6
2S19	228D	3	228C	1TB5–9
2S19	229D	4	229C	1TB5–10
2RT14	222C	5	222B	1U33 J3–6
2RT14	223C	6	223B	1U33 J3–7
2RT15	230C	7	230B	1U33 J13–6
2RT15	231C	8	231B	1U33 J13–7
2RT11	206C	9	206B	1U41 J3–2
2RT11	207C	10	207B	1U41 J3–3
2RT18	210C	11	210B	1U41 J13–2
2RT18	211C	12	211B	1U41 J13–3
2U43 2P5–2	41Z	13	41W	1TB4–10
2U43 2P5–3	142E	14	142D	1TB5–19
2U43 2P5–1	143E	15	143D	1TB5–20
2U5 2P4–2	41X	16	41V	1TB4–10
2U5 2P4–3	140E	17	140D	1TB5–17
2U5 2P4–1	141E	18	141D	1TB5–18
2S6	208D	19	208C	1TB5–13
2S6	209D	20	209C	1TB5–14
2S40	212D	21	212C	1TB5–15
2S40	213D	22	213C	1TB5–16
4S41	242C	23	242B	1U34 J11–1
4S41	243C	24	243B	1U34 J11–2
2S6	52K	25	52J	1TB4–22
2S6	42K	26	42J	1TB4–3
		27		
		28		

1J2

TERMINAL

			D		TRANE		2307–8350	SHEET
			SC5641		THIS DRAWING IS PROPRIETARY AND SHALL NOT BE COPIED OR ITS CONTENTS DISCLOSED TO OUTSIDE PARTIES WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF TRANE		1 of 1	D
			06–OCT–11		DRAWN BY: S. ALLEN	DATE: 02–09–00	VERTICAL AIR CONDITIONER	
			E.CONCEPCION		DO NOT SCALE PRINT		COMMERCIAL SELF–CONTAINED	
					THIRD ANGLE PROJECTION		UPPER, 37 PIN CPC CONNECTOR	
							200, 460V/60HZ/3PH	
							SCWG, SIWG, SCRG, SIRG 20–35 TON	
EXT	ITEM	PART NAME	MATERIAL		DRAWING, PART OR MATERIAL NO			
	1	CAP, 37 PIN CPC CONNECTOR			X19200233260			
	2	SOCKET, CPC CONNECTOR			X19200329010			
	3	PLUG, 37 PIN CPC CONNECTOR			X19200233040			
	4	RECEPTACLE, 37 PIN CPC CONNECTOR			X19200233090			
	5	PIN, CPC CONNECTOR			X19200328010			

2S18	202E	1	202D	1TB5–5
2S18	203E	2	203D	1TB5–6
2S19	228D	3	228C	1TB5–9
2S19	229D	4	229C	1TB5–10
2RT14	222C	5	222B	1U33 J3–6
2RT14	223C	6	223B	1U33 J3–7
2RT15	230C	7	230B	1U33 J13–6
2RT15	231C	8	231B	1U33 J13–7
2RT11	206C	9	206B	1U41 J3–2
2RT11	207C	10	207B	1U41 J3–3
2RT18	210C	11	210B	1U41 J13–2
2RT18	211C	12	211B	1U41 J13–3
2U43 2P5–2	41Z	13	41W	1TB4–10
2U43 2P5–3	142E	14	142D	1TB5–19
2U43 2P5–1	143E	15	143D	1TB5–20
2U5 2P4–2	41X	16	41V	1TB4–10
2U5 2P4–3	140E	17	140D	1TB5–17
2U5 2P4–1	141E	18	141D	1TB5–18
2S6	208D	19	208C	1TB5–13
2S6	209D	20	209C	1TB5–14
2S40	212D	21	212C	1TB5–15
2S40	213D	22	213C	1TB5–16
4S41	242C	23	242B	1U34 J11–1
4S41	243C	24	243B	1U34 J11–2
2S6	52K	25	52J	1TB4–22
2S6	42K	26	42J	1TB4–3
		27		
		28		

⚠️ WARNING

HAZARDOUS VOLTAGE!

DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER INCLUDING REMOTE DISCONNECTS AND FOLLOW LOCK OUT AND TAG PROCEDURES BEFORE SERVING. INSURE THAT ALL MOTOR CAPACITORS HAVE DISCHARGED BEFORE SERVICING. REFER TO DRIVE INSTRUCTIONS FOR CAPACITOR DISCHARGE. FAILURE TO DO THE ABOVE BEFORE SERVICING COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

⚠️ AVERTISSEMENT

TENSION DANGEREUSE!

COUPER TOUTES LES TENSIONS ET OUVRIR LES SECTIONNEURS A DISTANCE. PUIS SUIVRE LES PROCEDURES DE VERROUILLAGÉ ET DES ÉTIQUETTES AVANT TOUTE INTERVENTION. VÉRIFIER QUE TOUTS LES CONDENSATEURS DES MOTEURS SONT DÉCHARGÉS AVANT LE SERVICE. RÉFÉRER À VITESSE VARIABLE SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS DE L'ENTRAÎNEMENT POUR DÉCHARGER LES CONDENSATEURS. NE PAS RESPECTER CES MESURES DE PRÉCAUTION PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES POUVANT ÊTRE MORTELLES.

⚠️ ADVERTENCIA

¡VOLTAJE PELIGROSO!

DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUIDO LAS DESCONECCIONES REMOTAS Y SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y ETIQUETADO ANTES DE PROCEDER AL SERVICIO. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS CAPACITORES DEL MOTOR HAYAN SIDO DESCARGADOS ANTES DEL SERVICIO. PARA LAS UNIDADES CON EJE DE DIRECCIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA DEL CONDENSADOR. EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE INDICADO, PODRÍA OCASIONAR LA MUERTE O SERIAS LESIONES PERSONALES.

NOTICE


USE COPPER CONDUCTORS ONLY! UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO ACCEPT ALUMINUM WIRE. FAILURE TO DO THE ABOVE COULD RESULT IN EQUIPMENT DAMAGE.

AVISO

¡UTILIZAR QUE DES CONDUCTORES EN COBRE! LAS BORNAS DE LA UNIDAD NO ESTÁN DISEÑADAS PARA ALAMBRES DE ALUMINIO. EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

AVISO

UTILICE ÚNICAMENTE CONDUCTORES DE COBRE! LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN DISEÑADAS PARA ALAMBRES DE ALUMINIO. NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



UPPER CONTROL BOX ASSEMBLY
4460–7697