

\ / I	ΕW	B-B
- V/ I	F \//	K - K
v i	_ v v	

_TERMINAL	<u>1P2</u>		<u>1J2</u>	TERMINAL
2S18 2S19 2S19 2S19 2RT14 2RT15 2RT15 2RT11 2RT11 2RT18 2RT18 2RT18 2RT18 2P5-2 2U43 2P5-3 2U43 2P5-3 2U43 2P5-1 2U5 2P4-2 2U5 2P4-3 2U5 2P4-1 2S6 2S6 2S40 4S41 4S41 2S6 2S6	202E 203E 228D 229D 222C 233C 231C 206C 207C 210C 211C 41Z 142E 143E 41X 140E 141E 208D 209D 212D 213D 242C 243C 52K 42K	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	202D 203D 228C 229C 222B 223B 230B 231B 206B 207B 210B 211B 41W 142D 143D 41V 140D 141D 208C 209C 212C 213C 242B 243B 52J 42J	1TB5-5 1TB5-6 1TB5-9 1TB5-10 1U33 J3-6 1U33 J13-7 1U33 J13-7 1U41 J3-2 1U41 J3-3 1U41 J13-3 1TB4-10 1TB5-19 1TB5-19 1TB5-17 1TB5-18 1TB5-13 1TB5-14 1TB5-15 1TB5-16 1U34 J11-1 1U34 J11-2 1TB4-22 1TB4-3

		CREO PARAMETRIC			
EXT	ITEM	PART NAME	MATERIAL		DRAWING, PART OR MATERIAL NO
	1	CAP; 37 PIN CPC CONNECTOR			X19200233260
	2	SOCKET; CPC CONNECTOR			X19200329010
	3	PLUG; 37 PIN CPC CONNECTOR			X19200233040
	4	RECEPTACLE; 37 PIN CPC CONNEC	TOR		X19200233090


TRANE THIS DRAWING IS PROPRIETARY AND SHALL NOT BE COPIED OR ITS CONTENTS DISCLOSED TO OUTSIDE PARTIES WITHOUT THE CONSENT OF TRANE. DRAW ING NUMBER: 23078350

X19200328010

COMMERCIAL SELF-CONTAINED DIAGRAM

CONNECTOR INTERFACE - UPPER 37-PIN SXXG 20-35 TON

SHEET: REV



PIN; CPC CONNECTOR

⚠ W ARNING HAZARDOUS VOLTAGE! HAZARDOUS VOLTAGE I
DISCONNECT LAL ELECTRIC POWER
INCLUDING REMOTE DISCONNECT SAND FOLION LOCK OUT AND TICK
PROCEDURES BEFORE SERVIC ING.
ROSURE THAT ALL MOTOR
CAPACITORS HAVE DISCHARGED
STORED VOLTAGE. JUNITS WITH
VANIABLE SPECTO SICHARGE
CAPACITOR DISCHARGE
FOR SERVIC HOST
FAILURE TO DO THE ABOVE
BEFORE SERVIC HIG COULD FESULT
IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

▲ AVERTISSEMENT TENSION DANGEREUSE!

TENSION DANGEREUSE!

COUPER DULISE LES TENSIONS ET

OUVRIR LES SECTIONNEURS À DISTANCE.

PUIS SUIVRE LES PROTÉ DEURS DE

VERROUILLAGE ET DES ÉTIOUETTES AVANT

TOUTE INTERVENTION. VERTIER DUE TOUS

LES CONDENSATEURS DES MOTEURS SONT

DÉCHARGES, DANS LE CAS D'UNITES

COMPORTANT DES INTRA INCRENTS À

UNITERUTIONS DE L'ENTRA INMENT! POUR

DÉCHARGER LES CONDENSATEURS.

PAS RESPECTUR EL MENTA INMENT! POUR

PES AUTRICE L'ENTRA INMENT! POUR

PES AUTRICE L'ENTRA INMENT! POUR

ELS PAS RESPECTUR ELS MEJURES DE

PRÉCAUTION PEUT ENTRA INÉR DES

BLESSUESS GRAVES POUVANT ÉTRE

MORTELLES.

⚠ AD VERTENCIA

IVOLTAJE PELIGROSO! IVOLTAJE PELLIGROSOI DESCONETIONES REMOTAS Y CONTROLLA ENERGÍA A LÉCTRICA, INCLUSO LAS DESCONEXIONES REMOTAS Y EL QUE ATRIBUTADO ANTES DE PROCEDER ME Y EL CONTROLLA EN ANTES DE PROCEDER ME Y EL CONTROLLA EL MORTE LAS UNIDADES CON EJE DE DIRECCIÓN DE VEJOCIONAS PARA LA DESCARGA DEL COMENSADAS. EL MORTENIZA LO ANTERIORMENTE EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE EL MORTALIZAR LO ANTERIORMENTE DIRECTIONES PARA LA DESCARGA DEL CONDENSADAS.

USE COPPER CONDUCTORS ONLY!

UNIT TERMINALS ARE NOT DISSIDED TO ACCEPT
OTHER TYPES OF CONDUCTORS.

FAILURE TO DO THE ABOVE COULD RESULT IN
COULPMENT DAMAGE.

AVIS

N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS EN CUIVRE!
LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT PAS CONQUES
POUR RECEVOIR D'AUTRES TIVES DE CONQUETEURS.
FAIRE DÉFAIT À LA PROCÉDIAC C-LOSSUS PEUT
ENTRA ÎNER DES DOMAGES À L'ÉQUIPPENNI.

LUTILICE ÚNICAMENTE COMOUT TORES DE COBRE!
LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTAN DISEÑADAS
PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE COMOUT TORES.
NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES PUEDE
PROVIÇAR DA ROS EN EL EQUIPO.